1.序言

感谢您此次购买"内置前放传感器用恒流源 CCPS-3"。 此说明书记载了产品的规格、注意事项等内容。 请您在理解以下内容的基础上使用"内置前放传感器用恒流源 CCPS-3"。


2.安全须知

(为了防止危害人类及造成财产损失,请务必遵守以下规则。)


- 请不要弄湿仪器 水等液体进入会造成仪器发热、导电、火灾,发生故障。
- ·请不要保存在潮湿、脏乱、温度高的场所。 会造成仪器故障。
- 请不要拆卸、改装本产品。如私自对产品进行拆卸和改造,本司不承担任何责任。
- ·请不要打开本产品的外壳。 对拆开后的产品,本司不承担任何责任。
- ·建议每年进行定期校准、维护。(有偿) 如长时间没有进行定期校准、维护,持续使用时间较长,我司不能保证其正常的运行。 关于定期校准、维护等问题,请咨询代理商或厂家。

メーカ連絡先 株式会社富士セラミックス 〒418-0111 静岡県富士宮市山宮 2320-11 TEL 0544-58-4651 FAX 0544-58-1413 URL: http://www.fujicera.co.jp E-mail: sales_dept@fujicera.co.jp

3.各部件名称及功能说明



正面图



背面图

- (1) 电源开关 电源 ON/OFF 的开关。
- (2) 电源指示灯 电源打开时亮灯。
- (3) BNC 接头输入端

将传感器的输出进行输入的端子。也是放大器的驱动电源供给端子。请使用带 BNC 接头的电缆进行连接。

(4) BNC 接头输出端

将输入的信号进行输出的端子,最大输出为±10V_{peak}。 请使用带 BNC 接头的电缆进行连接。

(5) 保险丝

放入了电源保险丝。

保险丝是 1A/125V。

- *更换保险丝时必须将 AC 电缆从设备上拔出,在从本体的 AC 电缆输入端子拔出的状态下进行更换。
- (6) AC 电缆输入端子 是连接附带的 AC 电缆的端子。
- 4.规格
- 4.1 输入特性

4.1.1 输入端子 BNC 接头, 通道数: 3

4.1.2 内置前放传感器驱动电源 电压: DC24V, 电流: 4mA

4.2 输出特性

4.2.1 输出端子 BNC 接头,通道数: 3

4.2.2 最大输出 ±10V_{peak}

4.2.3 精度

±5%(23℃±5℃、80Hz、1V_{peak})
*来自传感器的信号与输出的差

100 Ω

4.2.4 输出阻抗

5Hz~50KHz

4.3 频率范围

4.4 一般规格

4.4.1 电源

AC85~132V,1A 的保险丝

*保险丝切断时,电源打开电源灯也不亮。

4.4.2 电源损耗 0.22A (最大值)

-10~70℃、20~90%RH(无结露)

4.4.3 温度、湿度

5.构成

• CCPS-3

本体

1台

• AC 电缆

2m


1根


• 使用说明书兼保修书

本书

1本

6.外观图





く背面視〉

保修书

本产品的保修期限为一年,从购买日算起。 在保修期限内,如明确判定为我司的产品原因,无偿修理。

产品名称	内置放大器检测器用恒流源
型号	CCPS-3
生产编号	
购买日	年 月 日

♥株式会社富士セラミックス

〒418-0111 静岡県富士宮市山宮 2320-11 TEL 0544-58-4651(代表) FAX 0544-58-1413

URL: http://www.fujicera.co.jp